



ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด



ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)




ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป


ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{EQ} 24 HR.$)



ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{MAX})




ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน




ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง




ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TOTAL SUSPENDED SOLIDS)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (SULFIDE)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (SETTLEABLE SOLIDS)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (FAT OIL AND GREASE)



ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN)





ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)




ลงพื้นที่โครงการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานการ (Audit)
รอบ ก.ย.-ธ.ค. 2562


รูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อใช้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ



ลำดับ	จุดตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ	ผู้ตรวจ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				




รูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อใช้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ



รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม			
บริเวณแหล่งก่อสร้างตามแผนผังบริเวณโครงการ			
วันที่	จุดตรวจ	พิกัด	จุดตรวจ
01/06/2562	จุดตรวจที่ 1	พิกัด 1	จุดตรวจที่ 1
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ Microb (เฉลี่ย 24 ชม.)	0.163	คน/ลบ.ม.	0.330
ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ Microb (เฉลี่ย 24 ชม.)	0.063	คน/ลบ.ม.	0.120
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.	65.8	เดซิเบล	70.0
ระดับความเร็วลม 24 ชม.	106.7	ม.พ.ม.	115.0
ความเร็วลมแรงสูงสุด - PPV	2.751	ม.พ.ม.	5.000




รูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อใช้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ



รูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อใช้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ



รูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อใช้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ



เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ	
LAST ACCIDENT OCCURED	
เราเริ่มทำงานแล้ว	เป้าหมาย
WE HAVE OPERATED	TARGET
376 DAY	720 DAY
เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุขึ้นที่สถานที่นี้	
376 DAY	

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ	
LAST ACCIDENT OCCURED	
เราเริ่มทำงานแล้ว	เป้าหมาย
WE HAVE OPERATED	TARGET
301 DAY	720 DAY
เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุขึ้นที่สถานที่นี้	
376 DAY	



รูปภาพที่ได้จากการลงพื้นที่โครงการเพื่อใช้ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ

