

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์



นำเสนอโดย

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด

540, 540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564


ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม




ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด



ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด




ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)




ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป


ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ($L_{EQ} 24 HR.$)



ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (L_{MAX})




ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน




ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง


ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง




ผลการวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TOTAL SUSPENDED SOLIDS)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (SULFIDE)




ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (SETTLABLE SOLIDS)



ผลการวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็น (TKN)



ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันและไขมัน (FAT OIL AND GREASE)



ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB)

